

BAUGRUND RADEBURG


Großkagen 10
01665 Käbschütztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 21.03.2020

Körnungslinie
BÜ km 52,662 (5370)
Ammerstraße Weilheim

Prüfungsnummer: 014/2020-02
Probe entnommen am: 10.-13.03.2020
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Sieb- Schlämmanalyse



Bezeichnung:	014/2020-02	Bemerkungen: Bodengruppe nach DIN 18196: A [GT] Auffüllung ohne Plastizität	Bericht: 014/2020-02 Anlage: 2.1 / Blatt 1
Bodenart:	G, gs, t', u', ms'		
Tiefe:	0,00 - 0,60 m u. AP		
k [m/s] (Hazen):	2.3 · 10 ⁻⁶		
Entnahmestelle:	RKS 2 / Pr. 1		
U/Cc	253.6/30.5		

BAUGRUND RADEBURG


Großkagen 10
01665 Käbschütztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 21.03.2020

Körnungslinie
BÜ km 52,662 (5370)
Ammerstraße Weilheim

Prüfungsnummer: 014/2020-02
Probe entnommen am: 10.-13.03.2020
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Sieb- Schlämmanalyse



Bezeichnung:	014/2020-02	Bemerkungen: Bodengruppe nach DIN 18196: ST* Talsand	Bericht: 014/2020-02 Anlage: 2.1 / Blatt 2
Bodenart:	S, u', fg'		
Tiefe:	0,60 - 2,40 m u. AP		
k [m/s] (Hazen):	3.0 · 10 ⁻⁶		
Entnahmestelle:	RKS 2 / Pr. 2		
U/Cc	36.5/3.6		

BAUGRUND RADEBURG


Großkagen 10
01665 Käbschütztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 21.03.2020

Körnungslinie
BÜ km 52,662 (5370)
Ammerstraße Weilheim

Prüfungsnummer: 014/2020-02
Probe entnommen am: 10.-13.03.2020
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Sieb- Schlämmanalyse



Bezeichnung:	014/2020-02	Bemerkungen: Bodengruppe nach DIN 18196: TL Tallehm	Bericht: 014/2020-02 Anlage: 2.1 / Blatt 3
Bodenart:	S, ü, t'		
Tiefe:	2,40 - 5,00 m u. AP		
k [m/s] (Hazen):	4.5 · 10 ⁻⁸		
Entnahmestelle:	RKS 2 / Pr. 5		
U/Cc	45.2/2.1		

BAUGRUND RADEBURG


Großkagen 10
01665 Käbschütztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 21.03.2020

Körnungslinie
BÜ km 52,662 (5370)
Ammerstraße Weilheim

Prüfungsnummer: 014/2020-02
Probe entnommen am: 10.-13.03.2020
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Siebanalyse



Bezeichnung:	014/2020-02	Bemerkungen: Bodengruppe nach DIN 18196: GT Flusskies und -sand	Bericht: 014/2020-02 Anlage: 2.1 / Blatt 4
Bodenart:	fG, gs, fs', ms', mg'		
Tiefe:	5,00 - 6,00 m u. AP		
k [m/s] (Hazen):	1.1 · 10 ⁻⁴		
Entnahmestelle:	RKS 2 / Pr. 6		
U/Cc	31.7/6.7		

BAUGRUND RADEBURG


Großkagen 10
01665 Käbschütztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 21.03.2020

Körnungslinie
BÜ km 52,662 (5370)
Ammerstraße Weilheim

Prüfungsnummer: 014/2020-02
Probe entnommen am: 10.-13.03.2020
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Sieb- Schlämmanalyse



Bezeichnung:	014/2020-02	Bemerkungen: Bodengruppe nach DIN 18196: A [ST] Auffüllung ohne Plastizität	Bericht: 014/2020-02 Anlage: 2.1 / Blatt 5
Bodenart:	S, fg, t', u', mg'		
Tiefe:	0,00 - 0,90 m u. AP		
k [m/s] (Hazen):	2.8 · 10 ⁻⁵		
Entnahmestelle:	RKS 4 / Pr. 1		
U/Cc	29.1/3.5		

BAUGRUND RADEBURG


Großkagen 10
01665 Käbschütztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 21.03.2020

Körnungslinie
BÜ km 52,662 (5370)
Ammerstraße Weilheim

Prüfungsnummer: 014/2020-02
Probe entnommen am: 10.-13.03.2020
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Sieb- Schlämmanalyse



Bezeichnung:	014/2020-02	Bemerkungen: Bodengruppe nach DIN 18196: TL Tallehm	Bericht: 014/2020-02 Anlage: 2.1 / Blatt 6
Bodenart:	U, fs, t', ms'		
Tiefe:	0,90 - 5,20 m u. AP		
k [m/s] (Hazen):	-		
Entnahmestelle:	RKS 4 / Pr. 3		
U/Cc	-/-		

BAUGRUND RADEBURG


Großkagen 10
01665 Käbschütztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 21.03.2020

Körnungslinie
BÜ km 52,662 (5370)
Ammerstraße Weilheim

Prüfungsnummer: 014/2020-02
Probe entnommen am: 10.-13.03.2020
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Siebanalyse



Bezeichnung:	014/2020-02	Bemerkungen: Bodengruppe nach DIN 18196: ST Flusskies und -sand	Bericht: 014/2020-02 Anlage: 2.1 / Blatt 7
Bodenart:	S, G		
Tiefe:	5,20 - 6,00 m u. AP		
k [m/s] (Hazen):	$3.7 \cdot 10^{-4}$		
Entnahmestelle:	RKS 4 / Pr. 5		
U/Cc	13.2/2.6		

BAUGRUND RADEBURG


Großkagen 10
01665 Käbschütztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 21.03.2020

Körnungslinie
BÜ km 52,662 (5370)
Ammerstraße Weilheim

Prüfungsnummer: 014/2020-02
Probe entnommen am: 10.-13.03.2020
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Siebanalyse



Bezeichnung:	014/2020-02	Bemerkungen: Bodengruppe nach DIN 18196: ST Flusskies und -sand	Bericht: 014/2020-02 Anlage: 2.1 / Blatt 8
Bodenart:	fG, gs, fs', ms', mg'		
Tiefe:	2,80 - 4,00 m u. AP		
k [m/s] (Hazen):	8.0 · 10 ⁻⁴		
Entnahmestelle:	RKS 9 / Pr. 3		
U/Cc	11.6/2.7		

BAUGRUND RADEBURG


Großkagen 10
01665 Käbschütztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 21.03.2020

Körnungslinie
BÜ km 52,662 (5370)
Ammerstraße Weilheim

Prüfungsnummer: 014/2020-02
Probe entnommen am: 10.-13.03.2020
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Sieb- Schlämmanalyse



Bezeichnung:	014/2020-02	Bemerkungen: Bodengruppe nach DIN 18196: ST Talsand	Bericht: 014/2020-02 Anlage: 2.1 / Blatt 9
Bodenart:	mS, g $\bar{s}$, u', g', fs'		
Tiefe:	0,35 - 2,20 m u. AP		
k [m/s] (Hazen):	2.9 · 10 ⁻⁵		
Entnahmestelle:	RKS 12 / Pr. 3		
U/Cc	11.1/2.7		

BAUGRUND RADEBURG


Großkagen 10
01665 Käbschütztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 21.03.2020

Körnungslinie
BÜ km 52,662 (5370)
Ammerstraße Weilheim

Prüfungsnummer: 014/2020-02
Probe entnommen am: 10.-13.03.2020
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Sieb- Schlämmanalyse



Bezeichnung:	014/2020-02	014/2020-02	Bemerkungen: Bodengruppe nach DIN 18196: Summenlinie Schicht 1 Auffüllung ohne Plastizität	Bericht: 014/2020-02 Anlage: 2.1 / Blatt 10
Bodenart:	G, gs, t', u', ms'	S, fg, t', u', mg'		
Tiefe:	0,00 - 0,60 m u. AP	0,00 - 0,90 m u. AP		
k [m/s] (Hazen):	2.3 · 10 ⁻⁶	2.8 · 10 ⁻⁵		
Entnahmestelle:	RKS 2 / Pr. 1	RKS 4 / Pr. 1		
U/Cc	253.6/30.5	29.1/3.5		

BAUGRUND RADEBURG


Großkagen 10
01665 Käbschütztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 21.03.2020

Körnungslinie
BÜ km 52,662 (5370)
Ammerstraße Weilheim

Prüfungsnummer: 014/2020-02
Probe entnommen am: 10.-13.03.2020
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Sieb- Schlämmanalyse



Bezeichnung:	014/2020-02	014/2020-02	Bemerkungen: Bodengruppe nach DIN 18196: Summenlinie Schicht 2 Talsand	Bericht: 014/2020-02 Anlage: 2.1 / Blatt 11
Bodenart:	S, u', fg'	mS, gs, u', g', fs'		
Tiefe:	0,60 - 2,40 m u. AP	0,35 - 2,20 m u. AP		
k [m/s] (Hazen):	3.0 · 10 ⁻⁶	2.9 · 10 ⁻⁵		
Entnahmestelle:	RKS 2 / Pr. 2	RKS 12 / Pr. 3		
U/Cc	36.5/3.6	11.1/2.7		

BAUGRUND RADEBURG


Großkagen 10
01665 Käbschütztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 21.03.2020

Körnungslinie
BÜ km 52,662 (5370)
Ammerstraße Weilheim

Prüfungsnummer: 014/2020-02
Probe entnommen am: 10.-13.03.2020
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Sieb- Schlämmanalyse



Bezeichnung:	014/2020-02	014/2020-02	Bemerkungen: Bodengruppe nach DIN 18196: Summenlinie Schicht 3 Tallehm	Bericht: 014/2020-02 Anlage: 2.1 / Blatt 12
Bodenart:	S, $\bar{u}$, t'	U, $\bar{f}_s$, t', ms'		
Tiefe:	2,40 - 5,00 m u. AP	0,90 - 5,20 m u. AP		
k [m/s] (Hazen):	$4.5 \cdot 10^{-8}$	-		
Entnahmestelle:	RKS 2 / Pr. 5	RKS 4 / Pr. 3		
U/Cc	45.2/2.1	-/-		

BAUGRUND RADEBURG


Großkagen 10
01665 Käbschütztal

Bearbeiter: Heidt

Datum: 21.03.2020

Körnungslinie
BÜ km 52,662 (5370)
Ammerstraße Weilheim

Prüfungsnummer: 014/2020-02
Probe entnommen am: 10.-13.03.2020
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Siebanalyse



Bezeichnung:	014/2020-02	014/2020-02	014/2020-02	Bemerkungen: Bodengruppe nach DIN 18196: Summenlinie Schicht 4 Flussskies und -sand	Bericht: 014/2020-02 Anlage: 2.1 / Blatt 13
Bodenart:	fG, gs, fs', ms', mg'	S, G	fG, gs, fs', ms', mg'		
Tiefe:	5,00 - 6,00 m u. AP	5,20 - 6,00 m u. AP	2,80 - 4,00 m u. AP		
k [m/s] (Hazen):	1.1 · 10 ⁻⁴	3.7 · 10 ⁻⁴	8.0 · 10 ⁻⁴		
Entnahmestelle:	RKS 2 / Pr. 6	RKS 4 / Pr. 5	RKS 9 / Pr. 3		
U/Cc	31.7/6.7	13.2/2.6	11.6/2.7		